## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANG
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0101-43	FECHA:	31 DE AGOSTO, 2024



oto1: Aplicación de pintura impermeabilizante en muros con problemas de humedad de salón de clases



Foto2: Aplicación de pintura impermeabilizante en muros con problemas de humedad de salón de clases



Foto 3: Aplicación de pintura impermeabilizante en muros con problemas de humedad de salón de clases



Foto 4: Reparación de circuito eléctrico y sustitución de luminarias en mal



Foto 5: Reparación de circuito eléctrico y sustitución de luminarias en mal estado



Foto 6: Avance en construcción de poyos de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adioc

ALDEA SS SAQUITACAJ

Irma y sello del Presidento de la

BARA.

DIRECCIÓN E

Firma y Sello Director Ce

## **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: CHIMALTENANGO MUNICIPIO: SAN JOSÉ POAQUIL NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL **EORM** ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANG ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 04-02-0101-43 FECHA: 28 DE AGOSTO, 2024 ESTABLECIMIENTO: Foto1: Compra y recepción de materiales para inicio de trabajos Foto 2: Chequeo de calidad de material Foto 3: Inicio de obra, construcción de poyos de cocina Foto 4: Início de obra en servicios sanitarios, reparación de circuito de agua potable



Reparación y sustitución de tubería y accesorios PVC







## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0101-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE, 2024
Foto1: Instalación	de balcones en ventanas	Foto2: Instala	ción y sustitución de vidrios en mal estado en ventanas
Foto 3: Instalación	de balcones en ventanas		
	A SPICINAL MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE P		
Observación: Si es necesar	rio se plueden agregar hojas adiplomo e se s	ero de hojas.	DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público