



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Rafael landivar y Caballero No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 1-360 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0105-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: MODULO #1: AULAS SIN ILUMINACION, ES NECESARIO NUEVA INSTALACION USANDO PLAFON Y BOMBILLAS LED.



Foto 2: MODULO #1 TOMACORRIENTE EN MAL ESTADO, ES NECESARIO NUEVA INSTALACION Y CABLE CALIBRE No.12.




Foto 3: MODULO #2: SIN ILUMINACION EN AULAS, ES NECESARIO LA DES-INSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTES A PLAFON CON BOMBILLAS LED.




Foto 4: MODULO #1: PINTURA DETERIORADO, ES NECESARIO LA APLICACION DE PINTURA DE AGUA + ZOCALO DE PINTURA ACEITE.



Foto 5: MODULO #4 SANITARIOS EN MAL ESTADO, SUSTITUIR POR SANITARIO TIPO PUSH + ACCESORIOS



Foto 6: SUSTITUIR LAVAMANOS POR LAVAMANO DE CONCRETO ARMADO Y AZULEJO, Y SUSTITUCION DE PISO POR PISO ANTIDESLIZANTE, COMO APLICACION DE PINTURA EN PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
