

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Rafael Landivar y Caballero No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 1-360 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0105-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: MODULO #1: NUEVA INSTALACION USANDO PLAFON Y BOMBILLAS LED.



Foto 2: MODULO #1 TOMACORRIENTE, ES NECESARIO NUEVA INSTALACION Y CABLE CALIBRE No.12.




Foto 3: MODULO #2: INSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTES A PLAFON CON BOMBILLAS LED.



Foto 4: MODULO #1: APLICACION DE PINTURA DE AGUA + ZOCALO DE PINTURA ACEITE.



Foto 5: MODULO #4 SUSTITUCIÓN DE SANITARIO TIPO PUSH + ACCESORIOS






Foto 6: LAVAMANO DE CONCRETO ARMADO Y AZULEJO, Y PISO ANTIDESLIZANTE, COMO APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la C.A.P.E.U.M.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---