

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEBACÍN, ALDEA PALEY, SAN JOSÉ POAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2415-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: ESCUELA CON FALTA DE SANITARIOS PARA EL SERVICIO DE LOS NIÑOS, ESTO IMPLICA AMPLIACION DE MURO PERIMETRAL DEL SANITARIO.



Foto 2: SERVICIO SANITARIO CON NECESIDAD DE AMPLIACION DE TECHO Y AREA DEL MISMO, AMPLIACION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA A METAL.



Foto 3: DEPOSITOS EXISTENTE PARA ABASTECER SANITARIOS, POR LA FALTE DE ALTURA NO TIENE PRESION PARA ABASTECER LOS SANITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA PORTANTE PARA DEPOSITO DE 5,000 LT FUNDIDO DE CONCRETO ARMADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SANITARIOS




Foto 4: DEPOSITOS EXISTENTES QUE SERVIRAN PARA ALIMENTAR DEPOSITO AEREO DE 5,000 LT CON BOMBA SUMERGIBLE + INSTALACION AUTOMATIZADA CON ELECTRONIVEL.




Foto 5: SANITARIOS UTILIZADOS POR LOS NIÑOS.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CDE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

