

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO: | SAN MARTIN JILOTEPEQUE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAS ESCOBITAS, ALDEA CHIJOCON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0049-43 | FECHA: | 15 de mayo de 2024 |



Ampliación, remodelación, sustitución de torta de cemento y sustitución de estufa rural mejorada



Fabricación e instalación de persiana




Instalación de piso Ceramico en los salones de clases



Sustitución de letrinas por sanitarios lavables



sustitución de torta de cemento del corredor de las aulas.



Ampliación de techo del corredor frente a los salones de clases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas, máximo de 10. Número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director de la Escuela P. B.

