

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachay, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0078-45	FECHA:	23 de febrero de 2024




Foto 1: Actualmente, se tienen 3 sanitarios, de 1x1, se puede observar que tienen humedad, en el 2024 hay 75 estudiantes y mínimo se requieren 2 sanitarios para varones y 2 para señoritas para satisfacer las necesidades básicas de higiene y comodidad de todos los estudiantes.



Foto 2: En la imagen, se observa una zona de tierra frente a la cocina que se convierte en un lodazal en época de lluvias. Esto es un peligro para las personas que entran y salen de la casa, especialmente para los jóvenes.




Foto 3: Forma en que se trabajará lo del muro.



Foto 4: Se dará seguimiento al muro contención.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF
 


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 