

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachay, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0078-45	FECHA:	junio y julio de 2024



Foto1: Se preparó el espacio para que se iniciara el trabajo.



Foto 2: Aquí se levantaron las paredes para poner al mismo nivel de la parte superior del terreno.



Foto 3: Se preparó la estructura metálica.



Foto 4: Se vertió el cemento o terraza.



Foto 5: Levantado de paredes para los sanitarios.



Foto 6: Muestra la torta de cemento para evitar el lodo frente a la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachay, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0078-45	FECHA:	junio y julio de 2024



Foto1: Se preparó el espacio para que se iniciara el trabajo.



Foto 2: Aquí se levantaron las paredes para poner al mismo nivel de la parte superior del terreno.



Foto 3: Se preparó la estructura metálica.



Foto 4: Se vertió el cemento o terraza.



Foto 5: Levantado de paredes para los sanitarios.



Foto 6: Muestra la torta de cemento para evitar el lodo frente a la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público