

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachay, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0078-45	FECHA:	20 de julio de 2024




Foto 1: Muestra la torta de cemento que se realizó frente a los sanitarios.




Foto 2: Instalación de puertas en los sanitarios.




Foto 3: instalación de puertas en sanitarios




Foto 4: Se pintaron los sanitarios.



Foto 5: Torta finalizada frente a la cocina.



Foto 6: Colocación de base metálica para subir el depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público