

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachay, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0112-43	FECHA:	23/07/2024



Foto 1: La cocina actualmente no tiene suficiente ventilación, el piso es de concreto, el techo está en mal estado



Foto 2: Es necesario instalar balcones a las ventanas para mayor seguridad.



Foto 3: Nuestra pila es demasiado pequeña, y esta deteriorada.



Foto 4: El Sanitario se encuentra en mal estado



Foto 5: Los pollos de cocina, son insuficientes y están en mal estado.



Foto 6: Nuestro muro perimetral es inseguro, es necesario construirlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo Operativo



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

