

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachay, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0112-43	FECHA:	23/07/2024



Foto: reparación de las puertas.



Foto 2: Instalación de los nuevos balcones



Foto 3: instalación del nuevo techo para nuestra cocina.



Foto 4: Instalación del nuevo piso ceramico.



Foto 5: aplicación de la nueva pila.




Foto 4: Construcción del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

