

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                            |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango              | MUNICIPIO:                     | San Martin Jilotepeque          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Rafael Alvarez Ovalle | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Pachay, Aldea Las Lomas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0112-43              | FECHA:                         | 23/07/2024                      |



Foto 1: nueva pila ya terminada de construir.



Foto 2: Nuevas puertas, y Sanitario



Foto 3: Cocina ya terminada en buen estado



Foto 4: Nuevos balcones para mejor seguridad.




Foto 4: Construcción del muro perimetral, ya terminado.



Foto 6: Nuevo techo ya instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |  |
|---|--|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|

