

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Varituc No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 03 - 0141 - 43	FECHA:	29 de agosto de 2024



Foto1: Se desinstalará la lámina oxidada y se instalará lámina troquelada, también se limiará y se pintará la estructura



Foto 2: Lámina totalmente quemada y oxidada que se cambiará



Foto 3: Techo de dos alas completamente oxidadas,



Foto 4: Se cambiarán las canaletas de un ala ya que tiene muchos desperfectos.




Foto 5: Se lijarán y se pintarán con material intercorrosivo toda la estructura metálica del techo de la cancha. Porque tiene mas de 20 años sin intervención




Foto 6: Se deslaminará y se enlaminará el techado de la cancha en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

