


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango | MUNICIPIO:                     | San Martín Jilotepeque            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Unión, Aldea El Molino |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0143-43 | FECHA:                         | 15 de mayo de 2024                |

|  |  |
|--|--|
|  <p>área del lado norte donde se dará seguimiento al muro perimetral.</p>   |  <p>área donde se instalará el portón que será acceso al módulo 6 y sanitarios.</p>   |
|  <p>Área sur donde se dará seguimiento al muro perimetral así como la construcción de una pila de cemento.</p>   |  <p>Sanitario donde se le colocará piso cerámico.</p>  |
|  <p>El pollo será remodelado colocando la plancha de metal (estufa), así como la campana de salida de humo.</p> |  <p>A toda el área que abarca la cocina se le colocará piso serámico así como la colocación de una mesa de cemento que servirá para repartir los alimentos.</p> |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <p>B/1/16</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPEF</p>  | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|--|--|