

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión, Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0143-43	FECHA:	18 de octubre de 2024



Muro perimetral terminado de la parte frontal.



Pila terminada con recubierta de piso cerámico,



Muro perimetral terminado de la parte posterior



Piso cerámico colocado en toda el área de la cocina



Portón ya instalado para el acceso al aula lateral del edificio central.




Losa de semento ya culminada en la parte posterior de las aulas del edificio central.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BIVG

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

