



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	8/03/2024



Foto 1: Mantenimiento de mueble de cocina por deterioro.



Foto 2: Instalacion de ventanas por falta de iluminación y ventilación de cocina.




Foto 3: Colocación de repello, cernido y pintura en muros de cocina




Foto 4: Mantenimiento y reparación de estufa rural.



Foto 5: Instalación de piso antideslizante en cocina.



Foto 6: Cambio de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	8/03/2024



Foto 7: Desmontaje e instalacion de lámina troquelada en cocina.



Foto 8: Mantenimiento e intalacion de estructura portante de metal.



Foto 9: Se necesita la Fundición de módulo de migitorio, tipo pileta, debido a la cantidad de niños existentes en la escuela.




Foto 10: Debido al deterioro de las tazas de inodoros se necesita el cambio de las mismas.



Foto 11: Instalación de focos en sanitarios, debido a la falta de iluminación en los mismos.



Foto 12: Debido al deterioro de tortas de cemento en sanitarios, se necesita la colocación e instalación de piso antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.A.S.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	8/03/2024



Foto 13: Debido al mal estado del techado en sanitarios, se necesita la intalacion de lamina troquelada.



Foto 14: La estructura portante de metal se encuentra desajustada y en mal estado, por ello se necesita el cambio e intalación de la misma.



Foto 15: Se necesita finalizar el muro para evitar la entrada de tierra y lodo en las intalaciones.



Foto 16: Cambio de lámparas por focos.



Foto 17: Levantado de block, para sellar el salón a la altura de la lámina.



Foto 18: Intalación de tomacorrientes en dos salones, por deterioro y mala conexión.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Dar cuenta del número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	8/03/2024





Foto 19: se necesita cubrir con torta de cemento en patio de salón y sanitarios.



Foto 20: Instalación de piso de granito en salón de Párvulos.



Foto 21: se necesita pintar los muros en salones.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.A.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público