

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ESCOBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2520-45	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Esta es una muestra del estado en que estan, por lo que se requiere cambiar piso y colocarle azulejo a los mismos.



Foto 2: esta es la parte de afuera de los baños lo cual se requiere colocar ceramico a los lavamanos para tener una mejor limpieza.



Foto 3: esta es la pared que se quiere colocar en intermedio de aulas y quitar las tablas ya que son muy pesadas.




Foto 4: este techado se quiere ampliar ya que no contamos con espacio para poder realizar actividades como por ejemplo reuniones con padres.



Foto 5: se quiere colocar ceramico y quitar la torta ya que se ve en mal estado nuestro piso.




Foto 6: los tres salones tiene torta y estan asi con grietas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

