

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0007-45	FECHA:	del 20/05/2024 al 20/06/2024




Foto7: sustitución de ventanas de madera mas vidrio



Foto 8: sustitución de piso de granito



Foto 9: sustitución de canal pvc



Foto 10: pintura en muros exteriores e interiores




Foto 11: Sustitución de inodoro



Foto 12: sustitución de tubería lineal principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y firmar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0007-45	FECHA:	del 20/05/2024 a 20/06/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal, se realizo un cambio por la sombra del porton principal. Consta acta No. 16-2024



Foto 2: impermeabilización de loza de computación



Foto 3: Mantenimiento de estructura



Foto 4: sustitución de chapa




Foto 5: Sustrucción de porton de metal



Foto 6: sustitución de puerta de madera a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0007-45	FECHA:	del 20/05/2024 al 20/06/2024



Foto 13: Reparación deplancha de concreto de patio



Foto 14: Sustitución de ducto eléctrico






Foto 15: Fabricación de ventana-balcon de metal



Foto 16: Sustitución de pila



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

