

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TRINIDAD VELÁSQUEZ CUMES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHITUR, SAN JUAN COMALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0215-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: Colocado de block y estructura de metal.



Foto 2: Levantamiento de block, estructura de metal y lámina.




Foto 3: Levantamiento de block en paredes, para evitar la humedad y colocado de estructura de metal.




Foto 4: Colocado de filas de block en las paredes, para mejorar la ventilación



Foto 5: Comienzo de la colocación de las ventanas.





Foto 6: Retoque de pintura a los balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Sustitución de la loza sanitaria




Foto 8: Sustitución de piso cerámico y azulejo en las paredes



Foto 9: Comienzo de la colocación de canales.





Foto 10: Proceso de colocación de canales y bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

