

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | San Juan Comalapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 0 avenida 4-38 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-04-0223-46 | FECHA: | 07/03/2024 |



Foto1: CAMBIAR EL TECHO GENERAL



Foto 2: HAY CAMBIAR EL CIELO FASO



Foto 3: CAMBIAR EL CIELO FALSO



Foto 4: AMPIAR EL TECHO Y REPARACIÓN DE LA PUERTA DE ENTRADA




Foto 5: CAMBIAR EL TECHO GENERAL CON ESTRUCTURA METELICA






Foto 6: Este el techo general y ampliación, reteques de paredes y puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPAF


ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Escuela Nacional de Ciencias Comerciales
San Juan Comalapa
Chimaltenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


DIRECCION
Escuela Nacional de Ciencias Comerciales
San Juan Comalapa
Chimaltenango