



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEPANIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0252-43	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024




Foto 1: Se cuenta con cocina en el establecimiento, pero es muy pequeña, no da abasto para la cantidad de preparación para la cantidad de estudiantes actualmente en la escuela.



Foto 2: Galera provisional para el cocimiento de alimentación escolar en la escuela.




Foto 3: Interior de la galera complemento de la cocina, aproximado de 4 x 4 metros




Foto 4: La construcción de cocina se estima de una medida de 5 x 8 Metros



Foto 5: Lugar donde se colocará el tinaco para el agua de distribución hacia los sanitarios y lavamanos.



Foto 6: Ligar donde se colocarán las pilas de cemento, de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Basilio Ajtzac Martín*

Basilio Ajtzac Martín

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Manuel Sisimit Xicay*

Manuel Sisimit Xicay

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEPANIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0252-43	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024




Foto 7: Sustrucción de mangueras de alimentación de agua al deposito del sanitario




Foto 8: Sustrucción de lavamanos con todo y sus accesorios



Foto 9: Pintura para paredes, para que se vea uniforme las instalaciones de la escuela.



Foto 10: Pintura en paredes de circulación, se ve deteriorado y viejo




Foto 11: Sustrucción de lamparas tipo candela que ya no funcionan en dos aulas y corredor de las mismas




Foto 12: Mantenimiento de porton de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Basilio Ajtzac Martin*

Basilio Ajtzac Martin

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Manuel Sisimit Xicay*

Manuel Sisimit Xicay

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

