REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Version t

PREVIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS POSTERIOR DURANTE Chimaltenango MUNICIPIO Tecpán Guatemala

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO NOMBRE DEL EORM Aldea El Tablón **ESTABLECIMIENTO** CODIGO DEL 04-06-0312-43 FECHA: 30 de agosto de 2024 ESTABLECIMIENTO



Foto1: Deterioro de toda la lámina del techo del salón, dirección y bodega.



Foto 2: Deterioro de cielo del corredor y necesidad de reemplazar la madera de los postes que sostienen el corredor.



Foto 3: Necesidad de colocación de ventana formal.



Foto 4: Goteras en la mayor parte del techo.



Foto 5: Necesidad de puerta de metal para la bodega.



Foto 6: Deterioro del piso sencillo colocado hace vario años.

