

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patiobolas, aldea Chirijuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0334-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto 1: AMPLIACIÓN DE COCINA: LAVASTRATO, DESAYUNADOR, (LEVANTADO DE PISO Y COLOCACIÓN POR LA INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA)



Foto 2: REFORZAMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA 4 COLUMNAS, MAS COLOCACIÓN DE SISTERNA Y ACCESORIOS.



Foto 3: LIMPIEZA Y ESCABACIÓN DE 3 MTS DE POZO ARTESANAL MAS TAPADERA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC)




Foto 4: MOJORAMIENTO DE PORTÓN (CAMBIO DE BISAGRAS, AJUSTE DEL MARCO Y PASADORES, PINTADA DE TODO EL PORTÓN)



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PARED CERNIDO DE DIRECCIÓN 20.50 M2



Foto 6: BALCONES EN EL 2DO. NIVEL 27.36 M2 (TUBO CUADRADO DE 1 PLANO DE 1/2 CON MOLDEDURAS EN LA PARTE DE ABAJO Y ARRIBA.9

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Nathali Juracan González *Zoila Juracan*
Firma y sello del Presidente de la OPE



Juan Francisco Jiatz Cutzal *Juan Francisco Jiatz Cutzal*
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patiobolas, aldea Chirijuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0334-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



FOTO 7: BAÑOS Y MINGITORIOS (CONTRALLAVE DE 3 BAÑOS Y DIVISIÓN EN MINGITORIO.



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Nathali Juracan González 
Firma y sello del Presidente de la OPF 

Juan Francisco Jiatz Cutzal 
Firma y Sello Director Centro Educativo 