

3c

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango | MUNICIPIO:                     | Patzún              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Villa Linda |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-07-2087-43 | FECHA:                         | 15/11/2024          |



Foto1: Fachada, cocina y canal actual.



Foto 2: Lugar donde se juntaba fuego para cocinar alimentación servida.



Lugar donde se cocía parte de la alimentación servida

Foto 3: Lugar donde se preparaba parte de la alimentación servida.



Foto 4: Sanitarios actuales.



Red de Drenaje nuevo desde los Sanitarios hasta la calle.

Foto 5: Nuevo red de drenaje de sanitarios, pila y cocina.



Foto 6: Interior cocina actual.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

