

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL POCHUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BENDICION.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-2735-43	FECHA:	15 DE AGOSTO 2024



Foto 1: Proceso de construcción del pavimento del corredor



Foto 2: proceso de las gradas posterior de la escuela



Foto 3: proceso de construcción de rampa posterior



Foto 4: proceso de construcción de la cocina



Foto 5: proceso de construcción de la chimenea de la cocina



Foto 6: proceso de construcción del porton posterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Marta B
Firma y sello del Presidente de la OPE
ALDEA LA BENDICION
SAN MIGUEL POCHUTA

Rafael
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
SAN MIGUEL POCHUTA
CHIMALTENANGO
E.O.R.M. COMUNIDAD LA BENDICION