



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0449-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Reparación de poyeton de cocina



Foto 2: Grieta en el muro, carece de resistencia debido a que no tiene salida de evaluación del agua, demoler pavimento y reparación interna de muro de contención



Foto 3: Reparación de muro de contención necesidad de regilla para evacuación de agua pluvial



Foto 4: Sustitución de muro de mampostería y malla en mal estado frente a la cocina, sustitución por electro malla




Foto 5: Sustitución de muro de mampostería y malla en mal estado, sustitución por electro malla



Foto 6: Sustitución de muro de mampostería y malla en mal estado del lado de los sanitarios, sustitución por electro malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Piedad Cunquero Xiquir,
Firma y sello del Presidente de la CPEA

Erick Samuel Aruchán Xicay,
Firma y Sello Director Centro Educativo Público