



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0015-43	FECHA:	04/10/2024



Foto1: Extracción de toda la parte de herrería



Foto 2: Re ubicación de la estructura metálica para techo.



Foto 3: Extracción de cernido y, cerámico y sanitarios.



Foto 4: Cambios de tubería interna y externa



Foto 5: Mantenimiento de fachada y preparación del terreno para corredor.



Foto 6: Nivelación de tierra y preparación para aplicar torta de patio para sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiza el número de hojas.

*María Concepción Benítez*  
Firma y selló del Presidente del Consejo Educativo Parramos, Chimaltenango



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
REGISTRO FOTOGRÁFICO

RAZÓN  
Vigencia

SITUACIÓN DEPENDENCIAS DEPENDIADAS:  ANTERIOR  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Dominicana	MUNICIPIO:	Barahona
FORMA DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Primaria	EDIFICIO DEL ESTABLECIMIENTO:	Casita Paralela
CODIGO:	04-14-00143	FECHA:	04/05/2014



Foto 1: Extracción de toda la parte de herraje



Foto 2: Se ubica la estructura metálica para techo



Foto 3: Extracción de cerámico y sanitario




Foto 4: Cambio de tubos internos y externos



Foto 5: Mantenimiento de techos y preparación del terreno para terraza




Foto 6: Nivelación de tierra y preparación para colocar todo de patio para sanitario

Firma y sello del Profesional:

Firma y Sello Director Centro Educativo:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0015-43	FECHA:	04/10/2024



Foto 1: análisis de la cantidad de tierra a extraer a un costado del sanitario.



Foto 2: Cimentación levantado y aplicación de mono capa para el muro de refuerzo perimetral.



Foto 3: introducción subterránea de la energía electrica.



Foto 4: Lavamanos en malas condiciones



Foto 5: Costaneras de techado oxidadas.



Foto 6: Tubería de lavamanos inexistente y por ende existencia de fugas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Concepción Sanja*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo



PROGRAMA DE ASESORIA TECNICA DE EDUCACION PRIMARIA



ESTADO DE GUATEMALA - MINISTERIO DE EDUCACION - INSTITUTO GUATEMALTECO DE ASESORIA TECNICA

NOMBRE DEL ALUMNO	CATEGORIA	FECHA DE EVALUACION	EVALUADOR
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0015-43	FECHA:	04/10/2024



Foto1: Reparación de pisos en cocina.



Foto 2: Acabado de zócalo para mejorar la permeabilidad.



Foto 3: Torta de patio para comedor en fundición.



Foto 4: Aplicación de color a torta de comedor.



Foto 5: Levantado de techado y bordillo así como la torta .



Foto 6: preparación del terreno para la fundición de la torta de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






*Maria Concepción Sanja*  
Firma y sello del Presidente de la OPEE  
Consejo Educativo  
Parramos, Chimaltenango

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserío Paraxaj, Chimaltenango

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



REGIÓN:  TUMBURIZO  TACNA  ICA  AYACUCHO  HUANUCO  PASCO  CUSCO  URUBAMBA  MOQUEGUA  PIURA  TACNA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	DIRECCION DE EDUCACION	DIRECCION DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO
 <p data-bbox="300 724 795 745">Foto de fachada del edificio</p>	 <p data-bbox="1144 724 1477 745">Foto de fachada del edificio</p>	 <p data-bbox="397 1165 795 1186">Foto de fachada del edificio</p>	 <p data-bbox="1063 1165 1477 1186">Foto de fachada del edificio</p>
 <p data-bbox="219 1617 795 1638">Foto de fachada del edificio</p>	 <p data-bbox="982 1617 1477 1638">Foto de fachada del edificio</p>		