

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Mario Morales Monroy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shusho Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0083-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL MÓDULO 1



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL MÓDULO 1



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA MÓDULO 2



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA MÓDULO 2




Foto 5: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL MÓDULO 3



Foto 6: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL MÓDULO 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Mario Morales Monroy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shusho Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0083-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 7: MANTENIMIENTO DE PORTÓN DE METAL



Foto 8: MANTENIMIENTO DE PORTÓN DE METAL



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL MÓDULO 3




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL MÓDULO 3



Foto 11: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---