



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL INGENIERO JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL INGENIERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1651-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Sustitución de piso granito por cerámico, así como colocación de piso en las gradas alrededor del patio.



Foto 2: Sustitución de piso de granito por cerámico en una aula.



Foto 3: Reparación de portón principal convirtiendolo en corredizo, así como colocandolo una sombra para protegerlo del sol y la lluvia.



Foto 4: Reposición de sanitarios y tratamiento de limpoieza de piso de los sanitarios.




Foto 5: Reposición de piso de granito por piso cerámico en una aula.



Foto 6: Sustitución de planchas de concreto por piso de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 José Miguel López Reyes. Firma y sello del Presidente de la OPF	Willian Orlando España López Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---