


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserío Tasharjá Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tasharjá Abajo, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0006-42	FECHA:	26/02/2024




Sustitución de Láminas




Mantenimiento a estructura de puertas



Pintura en exterior e interior



Muro perimetral de malla y reparación de pasillo



Sustitución de Lámparas y reparación de cableado eléctrico



Sustitución de estructura de ventanas y vidrios por ventanas corredizas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Administración



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserío Tasharjé Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tasharjé Abajo, Aldea Tasharjé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0006-42	FECHA:	26/02/2024

 <p>Instalación de canales</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

