

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserío Tasharjá Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tasharjá Abajo, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0006-42	FECHA:	10 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de Láminas completado



Foto 2: El mantenimiento a estructura de puertas se encuentra pendiente



Foto 3: Pintura en exterior e interior pendiente



Foto 4: Muro Perimetral y reparación de pasillo completado




Foto 5: Sustitución de lámparas por plafoneras, tomacorriente y cableado eléctrico completado



Foto 6: La ventanas estan pendientes de ser sustituidas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserío Tasharjá Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tasharjá Abajo, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0006-42	FECHA:	10 de mayo de 2024



Foto 7: Instalación de canales completado



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jonathan*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Antonio*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

