

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIQUMULA | MUNICIPIO: | SAN JUAN ERMITA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA RÍO ARRIBA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20 - 03 - 0021 - 45 | FECHA: | 06/03/2,024. |



Foto 1: Sustitución de Sanitarios.



Foto 2: Sustitución de Puertas.




Foto 3: Cambio de Ventanales y Pila de Sanitarios.



Foto 4: Fraguado de patio de Sanitarios.



Foto 5: Instalación de Energía Eléctrica.



Foto 6: Cambio de Techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

