

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0021-45	FECHA:	22/05/2024



Foto 1: Sustitución de Sanitarios.



Foto 2: Sustitución de Puertas.




Foto 3: Cambio de ventanales y Píia de Sanitarios.



Foto 4: Fraguado de Patio de Sanitarios.




Foto 5: Instalación de Energía Eléctrica.



Foto 6: sustitución de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

