

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 03 - 2059 - 45	FECHA:	8/05/2024



CUNETA DE ENFRENTÉ

Foto 1: Reparación de 35 metros de cuneta de concreto de enfrente del Instituto.



CUNETA DE BAÑOS

Foto 2: Incluye los 35 metros de fundición de enfrente del Instituto y enfrente de los Baños.



INODORO

Foto 3: Sustitución de tres Sanitarios y sus accesorios.



PISO DE INODORO

Foto 4: Sustitución de 3 metros de piso antideslizante en area de sanitarios.



COCINA

Foto 5: Reparación de Cocina.



ADENTRO DE LA COCINA

Foto 6: Sustitución de piso de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B.E.D.G.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

