

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO LAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 03 - 2064 - 45	FECHA:	9/05/2024




Foto 1: Reparación de Baños.



Foto 2: Reparación de Chapa de Puerta.



Foto 3: Cambio de Pintura de Puerta.



Foto 4: Reparación gradas de acceso.



Foto 5: Mejoramiento camino de acceso.



Foto 6: Reparación de Acera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA


INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION
ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA
SAN ANTONIO LAJAS
SAN JUAN ERMITA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION
DIRECCION
SAN ANTONIO LAJAS
SAN JUAN ERMITA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO LAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 03 - 2064 - 45	FECHA:	9/05/2024



Foto 7: Reparación Rampa de Acceso.



Foto 8: Reparación Rampa de Acceso.



Foto 9: Reparación de Canales.



Foto 10: Reparación de Techo.



Foto 11: Reparación de cables de energía eléctrica.



Foto 12: Reparación rampa de acceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

