

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | San Juan Ermita |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Parvulos anexa a Escuela Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ceibita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-2114-42 | FECHA: | 31/05/2024 |



foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto2 sustitución de canales de metal



foto 3. reparacion de concreto de cemento de patio



Foto 4. sustitución de lavamanos y inodoro



Foto 5, sustitución de mingitorio



foto 6. sustitución de torta de cemento por cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | San Juan Ermita |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Parvulos anexa a Escuela Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ceibita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-2114-42 | FECHA: | 31/05/2024 |



FOTO 7. Pintrura de muro interior y exterior



Foto 8, Sustitución de lámparas



foto 9. reparación de muro



Foto 10. reparación de poton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

