

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Jocotán                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Ceiba Aldea Talquezal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-04-0043-43               | FECHA:                         | 10/11/2024                       |



Foto 1: Reparación y seguimiento de levantado de muro perimetral



Foto 2: Pintura en muro exterior en inferior




Foto 3: Sustitución de Balcones



Foto 4: Fundición de losa de patio



Foto 5: Reparación y seguimiento de levantada de muro perimetral



Foto 6: Reparación y seguimiento de levantada de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <p>Virgilio Ramirez<br/>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|--|