

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceiba Aldea Talquezal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0043-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 1: Reparación y seguimiento de levantado de muro perimetral




Foto 2: Pintura en muro exterior en inferior



Foto 3: Sustitución de Balcones



Foto 4: Fundición de losa de patio




Foto 5: Reparación y seguimiento de levantada de muro perimetral



Foto 6: Reparación y seguimiento de levantada de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Virgilio Kamiro Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--