

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tishmutique, Aldea Tunucó Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2154-43	FECHA:	4/12/2024



Foto1: Se está quitando el techo anterior, para posteriormente darle mantenimiento a la estructura de techo y colocación de nuevo techo.




Foto 2: Se quitó el techo completo y se procedió a darle mantenimiento al soporte de techo.



Foto 3: Se quitó el techo completo y se procedió a darle mantenimiento al soporte de techo.



Foto 4: Se quitó el techo completo y se procedió a darle mantenimiento al soporte de techo.





Foto 5: Se dió mantenimiento a soporte de techo y colocó el nuevo techo.



Foto 6: Mantenimiento de dos portones metálicos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

