

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Pinalito, Aldea Morola	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pinalito, Aldea Morola
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0028-43	FECHA:	19/11/2024



Foto1: Sustitución de ventanas de madera por ventanas metalicas



Foto 2: Mantenimiento de puertas (cepillado, lijado y pintado) y sustitución.



Foto 3: Sustitución de puertas de sanitarios



Foto 4: Mantenimiento de ventanales (lijado y pintado) e instalación de balcones.



Foto 5: Sustitución de sanitarios y accesorios.



Foto 6: Pintura de interior y exterior de establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Demis Obed Ramos Avila

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

