

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Socotoco, Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0039-43	FECHA:	9/07/2024



Foto1: Cubierta de lamina de aula



Foto 2: Cubierta de lamina de cocina



Foto 3: Canales y bajada de agua pluvial



Foto 4: Reparación de muro de contención



Foto 5: Reparación de repello de paredes



Foto 6: Reparación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Armando Sanchez R.
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Socotoco, Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0039-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 7: Instalación de piso ceramico



Foto 8: Mantenimiento de baranda



Foto 9: Instalación de baranda (balcon)



Foto 10: Instalación de piso ceramico




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Armando Sanchez R
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

