

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rosario, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0069-43	FECHA:	22/02/2024




Foto 1: Sustitucion de puerta



Foto 2: Sustitucion de ventana



Foto 3: Reparacion de muro perimetral



Foto 4: Sustitucion de portón




Foto 5: Fundición de losa de patio



Foto 6: Instalacion de piso cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rosario, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0069-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 7: Canales y bajada de agua pluvial



Foto 8: Reparación de muro, canales y bajada de agua pluvial



Foto 9: Funtición de losa de patio



Foto 10: Losa de patio



Foto 11: losa de patio



Foto 12: Reparacion de Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Julia Ramirez y Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

