

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula    | MUNICIPIO:                     | Camotán                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Plan del Morro, Aldea Lejá Chancó |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0201-43 | FECHA:                         | 20/08/2024                                |



Foto 1: Sustrucción de ventanales dañados para ventilación en aula para ingreso correcto de iluminación.



Foto 2: Mantenimiento de losa de patio, para evitar el avance de grietas en el mismo.




Foto 3: Reparación y extensión de muro perimetral de establecimiento.



Foto 4: Reparación red de drenaje para evitar empozamiento de agua por lluvias.




Foto 5: Reparación de sanitarios y mantenimiento de bloque de sanitarios para colocación de cisterna.



Foto 6: Reparación y extensión de muro perimetral de establecimiento.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|