

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Morro, Aldea Lelá Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0201-43	FECHA:	15/09/2024



Foto 1: Sustitución de ventanales dañados para ventilación en aula para ingreso correcto de iluminación.



Foto 2: Mantenimiento de losa de patio, para evitar el avance de grietas en el mismo.



Foto 3: Reparación y extensión de muro perimetral de establecimiento.



Foto 4: Reparación red de drenaje para evitar empozamiento de agua por lluvias.



Foto 5: Reparación de sanitarios y mantenimiento de bloque de sanitarios para colocación de cisterna.



Foto 6: Reparación y extensión de muro perimetral de establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

