

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sesemilito, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0223-43	FECHA:	19/11/2024



Foto1: Instalación de estructura metálica y ampliación de laminado en área de escenario.



Foto 2: Reparación de muro perimetral izquierdo



Foto 3: Reparación de muro perimetral lado derecho.



Foto 4: Sustitución de portón.




Foto 5: Mantenimiento de puertas (llijado, cepillado y pintado)

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público