

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío el Limar, Aldea Lelá Chancó	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Limar, Aldea Lelá Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1816-43	FECHA:	7/07/2024



Foto 1: Puertas de baños en mal estado.



Foto 2: Aplicación de pintura.



Foto 3: Instalación de piso granito



Foto 4: Mantenimiento de puertas.




Foto 5: Techado con lamina troquelada y estructura




Foto 6: Elaboración de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Luisa Amador*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

