



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1077-42	FECHA:	29 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: sustitución de puertas de lámina y madera por metal



Foto 3: sustitución de portón de madera y alambre por portón de malla y tubo galvanizado



Foto 4: reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Rosario Consuelo Ramírez Castillo de Pérez Firma y sello del Presidente de la OPF	  Karina Ibeth Urrutia Pazos Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1077-42	FECHA:	29 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 5: sustitución de estructura soporte de madera por metal, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 6: Sustitución de base de concreto por granito



Foto 7: Sustitución de piso de concreto por cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Rosario Consuelo Ramírez Castillo de Pérez Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Karina Ibeth Urrutia Pazos Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---