

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRAMAY, ALDEA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0015-43	FECHA:	



Sustitución de lámina, por lamina troquelada



sustitución de estructura de soporte de madera por metal



sustitución de puertas de metal cocina



sustitución de puerta de metal baños



Sustitución de ventana



Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Rosalía Suchitz Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRAMAY, ALDEA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0015-43	FECHA:	26/02/2024



Sustitución de Inodoro




reparación de muro perimetral block



SUSTITUCIO DE VIDRIO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



sustitución de interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rosalía Suchite Riquelme</i> Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

