REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** X DURANTE POSTERIOR CHIQUIMULA DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: **ESQUIPULAS**

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL EORM. CASERÍO LOS VADOS CASERÍO LOS VADOS, ALDEA VALLE DOLORES. ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 20-07-0025-43 FECHA: 31 DE JULIO DE 2024 ESTABLECIMIENTO:



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de inodoros y sus accesorios



Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 6: Reparación de tubo de chimenea de metal para cocina

mayora Guadalule

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Selle Director Centro Educ

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

				X		POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA		NICIPIO:	ESQUIPU	ESQUIPULAS			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERÍO LOS VADOS		RECCIÓN DEL TABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS VADOS, ALDEA VALLE DOLORES				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0025-43	FEG	CHA:	31 DE JULIO DE 2024				
•	CANQUE C			1				
Foto 7: Depósito de agua 700 lt.			Foto 8: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos					
Г								
Observación: Si es necesari	io se pueden agregar hojas adicionales y actualiz	ar el número de hojas.	0	Λ	An	- 600	ON NO	
mayra G	vadable fe Ravière Z Firma y sello del Presidente de la OPF	CONSEJO SEDUCATIVO CONSEJO	19pm	Firma y Sello I	Director Centro	Educativo Cal	ECCIÓN S	