

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. LOT. VALLE MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN VALLE MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0030-43	FECHA:	22/04/2024



1. Cubierta de lámina: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluminio y zinc



1. Cubierta de lámina: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluminio y zinc



2. Estructura de techo: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



3. Piso: Sustitución de piso cerámico



4. Muros Perimetrales: Reparación de muro perimetral de block (Repello)



4. Muros Perimetrales: Reparación de muro perimetral de block (Repello)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público