

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0278-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1. Sustitución de estructura de soporte , madera por metal.



Foto 2. Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 3. Mantenimiento a estructura, lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.



Foto 4. Sustitución de chapa



Foto 5. sustitución de vidrios



Foto 6. sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo 10 hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M aldea El Carrizal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0278-43	FECHA:	19/02/2024



Sustitución de sanitarios



sustitución de chapas.



sustitución de piso de granito.



sustitución de tomacorrientes.



sustitución de interruptores.



sustitución de plafoneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

